



CÍM: 1034 Budapest, Bécsi út 122-124. • LEVÉLCÍM: 1300 Budapest, Pf.:230
TEL.: +36 1 388 3793 • E-MAIL: cemkut@cemkut.hu
INTERNET: www.cemkut.hu

Cemkut Kft. Vizsgálólaboratórium

A NAH által NAH-1-1796/2016 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Megbízó neve és címe:	Rozsályi Mész Kft., 2162 Órbottyán, Fő út 25.
Minta megnevezése (gyártó, típus):	mészhidrát (mészpép)
Mintavétel helye, módja:	Rozsályi Mész Kft., 2162 Órbottyán, Fő út 25.
Mintavétel ideje:	n.a.
Mintavételt végezte:	Megbízó
Laboratóriumba érkezés időpontja:	2018. szeptember 25.
Vizsgálat elvégzésének időpontja:	2018. október 12.
A vizsgálatot végző személy(ek):	Breczkó Pál, Demőkné Fodor Ágnes
Mintavételi jegyzőkönyv száma:	n.a.

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

mészhidrát (mészpép) vizsgálatáról


Fizikai és kémiai vizsgálatok:

Vizsgált jellemző	Vizsgálati szabvány	Vizsgálati eredmény		Jellemző értéként megadott követelmény		
				CL 90	CL 80	CL 70
Fizikai vizsgálatok						
szabad víz, %	MSZ EN 459-2:2011 5.4 szakasz	58,44		≥ 45 % ≤ 70 %		
térfogatállandóság	MSZ EN 459-2:2011 6.4.2.2 szakasz	megfelelt		megfelelt		
Kémiai vizsgálatok		Vizsgálati eredmény	Vízmentes állapotra			
hidrátvíz, %	CK HSZ 101:2017	25,63	-			
CO ₂ , %	CK HSZ 101:2017	2,3	3,09	≤ 4 %	≤ 7 %	≤ 12 %
CaO, %	MSZ EN 459-2:2011 5.2 szakasz	69,87	93,95			
MgO, %		3,18	4,28		≤ 5 %	
CaO + MgO, %	MSZ EN 459-2:2011 5.8 szakasz	73,05	98,23	≥ 90%	≥ 80%	≥ 70%
aktív mész, Ca(OH) ₂ , %		96,62	-	≥ 80%	≥ 65%	≥ 55%

Záradék: A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintára vonatkoznak.
A mintavételezés felelőssége a Mintavetőt terheli!
A jegyzőkönyv a vizsgálólaboratórium írásos jóváhagyása nélkül csak teljes terjedelmében másolható.

Budapest, 2018. október 16.

1034 Budapest, Bécsi út 122-124.
Adószám: 10904778-2-41
Főv. Bíróság Cégbírósága
Cég.sz.: CG-01-09-2697-05
MTV


Dr. Freiler-Nagy Ágnes
laboratórium vezető